

Обращаем ваше внимание на аккуратную эксплуатацию печи и облицовки из камня, **а также контроль над действиями посетителей Вашей бани, участвующих в парении!**

Для правильной эксплуатации самой печной топки фирмы «KASTOR» предлагаем дополнительно ознакомиться и соблюдать рекомендации от технического отдела завода производителя.

Как правильно топить банные печи «KASTOR».

Рекомендации фирмы производителя.

Вы должны понимать, что процедуры в сауне не терпят спешки... **Перед началом топки банной печи «KASTOR» обязательно прочистить зольный ящик от продуктов горения. Взять это процедуру за правило перед каждой растопкой банной печки.** Не соблюдение этого правила может привести к перегреву зольно-колосниковой чугунной решетки и выходу её из строя (решетка сгорит или деформируется).

Разжигают печку сухой, мелко-наколотой растопкой при открытом полностью дымоходе и широко открытом зольнике. Зольник можно открыть в этот момент на 4-6 см.

После того, как первые дрова прогорели, вторая и последующие кладки не должны заполнять топку печи более чем на 2/3 от колосника вверх. Когда над дровами есть свободное пространство, сгорание происходит более эффективно и полно.

Обычно интервал подкладывания дров составляет 20-40 минут, в зависимости от толщины, влажности и породы дерева, а также тяги в печке. Щель зольника можно задвинуть при этом до 2-3 см, а заслонку дымохода прикрыть наполовину. Это немного притормозит горение и повысит теплоотдачу для нагрева банного камня.

Добавлять дрова лучше уже тогда, когда пламя уже погасло, и в топке остались только угли. Обычно, если парильщиков немного и сильно нагревать сауну нужды нет, то некоторые финны в момент пользования парилкой предпочитают ещё сильнее прикрыть дымоход шиберной заслонкой, оставив всего 20-30% проёма дымохода открытым.

Если при протопке сауны Вы видите, что патрубок раскалился докрасна, то лучше повременить с подкладыванием дров, уменьшить их количество и прикрыть дымоход более чем наполовину.

Если мощность печки соответствует кубатуре помещения парильного отделения, то протопить сауну металлической печью можно за 1,5 – 2,0 часа. Самый лучший и мягкий пар в сауне обычно в конце, когда камни равномерно прогреты, но не перегреты, а в печке догорают угли.

Чаще всего в бане нет принудительной вентиляции, поэтому, полезно уходя подбросить 3-4 полешка для просушки сауны. При этом необходимо открыть вытяжку или форточку. Сама печка с дымоходом работают как естественная вентиляция в сауне. Обычно для этой процедуры хватает 1-2 часа.

Банная печь «KASTOR» предназначена только для топки дровами и оптимальная длина дров равна 33 см. Сгорание дров должно происходить непосредственно над колосником и ни в коем случае не в выносном туннеле для моделей печей KS JK и KSIS JK! Он для этого не предназначен.

Лучше, если дрова поколоты и сухие. При использовании сырых дров, большая часть энергии от сгорания расходуется на испарение влаги и дыма образуется больше. Расход дров при этом увеличивается.

В целом можно сказать, что есть много индивидуальных способов и стилей топить сауну. Они сильно зависят как от качества топлива и тяги, так и от потребности и бережливости самого парильщика. В любом случае не советуем Вам топить печку "на полную". Вряд ли от этого улучшится качество пара. Также как и в автомобиле, редко используется весь запас мощности двигателя... Также, обращаем Ваше внимание, что для поднятия жар в парной можно использовать увеличение влажности при поддавании водой на банные камни и стены самой парной. Не перегревайте себя и парную – это опасно для здоровья и может создать пожароопасную ситуацию в сауне.

Лёгкого пара Вам в Вашей сауне!

Технический отдел фирмы «KASTOR».